



Signalier un bogue

Pour la restauration de la fontaine, elle a fait appel à Franck Lassale, sculpteur et tailleur de pierre, et qui intervient souvent dans les missions de sauvegarde du petit patrimoine, domaine auquel il est tout particulièrement attaché.

La fontaine de 1850 risquait de se casser.

• Fontaine Pl. des Minimes à Ambert

En ce début janvier, l'artisan a donc tout d'abord procédé au démontage et à la dépose de la fontaine.

Conséquences, les margelles du monument ont commencé à pencher, la fontaine est devenue un peu bancal.

« On procède donc à la dépose totale avant d'emporter l'ensemble des pièces en atelier et de procéder à la restauration, détaille Franck. Certains éléments seront juste rénovés, d'autres devront être remplacés. » La colonne a, elle aussi, été déposée. Outre la restauration de la fontaine, il va falloir préparer la place pour pouvoir la réinstaller dans les meilleures conditions. « On va faire un massif en béton hors gel », annonce le tailleur de pierre.

Côté municipalité, cette rénovation devenait une nécessité : « La fontaine était penchée et risquait de se casser, commente Corinne Mondin, adjointe en charge de l'environnement, du centre-ville et de l'urbanisme. Il fallait la retirer pour la rénover en atelier. Il faut aussi refaire une dalle place des Minimes.

Source : <https://www.lamontagne.fr>



Particularités

Notation

Intérêt
général

????

Marche
d'approche

????

Difficulté
d'Accès

????

Durée de la
visite

????

Localisation

Grande région

Auvergne-Rhône-Alpes (84)

Ancienne région

Auvergne (83)

Département

Puy-de-Dôme (63)

Commune

Ambert (63003)

Coordonnées

45.55011,3.74066

Systeme	Datum	notation	Definition	coordonnées X	coordonnées Y
Lambert 93	RGF93	D.d	EPSG:2154	6494784	757789
Lambert II+	NTF	D.d	EPSG:27572	2062058	709652
UTM Nord fuseau 31	WGS84	D.d	EPSG:32631	5044331	557814
Lambert III	NTF	D.d	EPSG:27573	3362082	709662
Peuso-mercator	WGS84	D.d	EPSG:3785	5708545	416408
Latitude Longitude	WGS84	DMS	EPSG:4326	45°33'0.403"	3°44'26.369"
Latitude Longitude	WGS84	D.d	EPSG:4326	45.550112	3.740658

[Ajouter un commentaire](#)

Commentaires

Essentiel

? Ambert 63003

? Petit patrimoine

? 45.55011,3.74066

? fontaine

? Administrateur local

? 56 Visites

Publié mardi 20 juin 2023

Révisé mardi 20 juin 2023

Proximité

? Église Saint-Jean d'Ambert

86m

? Ambert
122m

? Hôtel de ville d'Ambert
236m

? Chapelle du père Gaschon à Ambert
266m

? Le jardin public Chabrier d'Ambert
332m

? Dolmen de Boisseyre à Ambert
2.93km

? Saint-Ferréol-des-Côtes
3.72km

? Moulin à papier de Richard-de-Bas à Ambert
3.82km

? Saint-Martin-des-Olmes
4.76km

? La Forie
4.81km

Dans la même commune

? Chapelle du père Gaschon à Ambert

? Fontaine Pl. des Minimes à Ambert

? Hôtel de ville d'Ambert

? Dolmen de Boisseyre à Ambert

? Église Saint-Jean d'Ambert

? Le jardin public Chabrier d'Ambert

? Moulin à papier de Richard-de-Bas à Ambert

Avec le mot clé: fontaine

? Fontaine de Champeix

? Fontaine Delille de Clermont

? Fontaine à Chamalières

? Fontaine des Lions de Clermont

? Fontaine d'Urbain II de Clermont

? Fontaine des Lions de Riom

? Fontaine des Lions de Plauzat

? La fontaine d'Orcival

? Fontaine Balainvilliers de Riom

? Fontaine Wallace à Jaude

 Tout fermer ×