



Signalier un bogue  
Pour la restauration de la fontaine, elle a fait appel à Franck Lassale, sculpteur et tailleur de pierre, et qui intervient souvent dans les missions de sauvegarde du petit patrimoine, domaine auquel il est tout particulièrement attaché.

La fontaine de 1850 risquait de se casser.

## • Fontaine Pl. des Minimes à Ambert

En ce début janvier, l'artisan a donc tout d'abord procédé au démontage et à la dépose de la fontaine.

Conséquences, les margelles du monument ont commencé à pencher, la fontaine est devenue un peu bancale.

« On procède donc à la dépose totale avant d'emporter l'ensemble des pièces en atelier et de procéder à la restauration, détaille Franck. Certains éléments seront juste rénovés, d'autres devront être remplacés. » La colonne a, elle aussi, été déposée. Outre la restauration de la fontaine, il va falloir préparer la place pour pouvoir la réinstaller dans les meilleures conditions. « On va faire un massif en béton hors gel », annonce le tailleur de pierre.

Côté municipalité, cette rénovation devenait une nécessité : « La fontaine était penchée et risquait de se casser, commente Corinne Mondin, adjointe en charge de l'environnement, du centre-ville et de l'urbanisme. Il fallait la retirer pour la rénover en atelier. Il faut aussi refaire une dalle place des Minimes.

Source : <https://www.lamontagne.fr>



Particularités

**Notation**

Intérêt  
général

????

Marche  
d'approche

????

Difficulté  
d'Accès

????

Durée de la  
visite

????

## Localisation

### Grande région

Auvergne-Rhône-Alpes (84)

### Ancienne région

Auvergne (83)

### Département

Puy-de-Dôme (63)

### Commune

Ambert (63003)

### Coordonnées

45.55011,3.74066

Systeme	Datum	notation	Definition	coordonnées X	coordonnées Y
Lambert 93	RGF93	D.d	EPSG:2154	6494784	757789
Lambert II+	NTF	D.d	EPSG:27572	2062058	709652
UTM Nord fuseau 31	WGS84	D.d	EPSG:32631	5044331	557814
Lambert III	NTF	D.d	EPSG:27573	3362082	709662
Peuso-mercator	WGS84	D.d	EPSG:3785	5708545	416408
Latitude Longitude	WGS84	DMS	EPSG:4326	45°33'0.403"	3°44'26.369"
Latitude Longitude	WGS84	D.d	EPSG:4326	45.550112	3.740658

[Ajouter un commentaire](#)

## Commentaires

## Essentiel

? Ambert 63003

? Petit patrimoine

? 45.55011,3.74066

? fontaine

? Administrateur local

? 248 Visites

Publié Tuesday 20 June 2023

Révisé Tuesday 20 June 2023

## Proximité

? Église Saint-Jean d'Ambert

86m

---

? Ambert  
122m

---

? Hôtel de ville d'Ambert  
236m

---

? Chapelle du père Gaschon à Ambert  
266m

---

? Le jardin public Chabrier d'Ambert  
332m

---

? Dolmen de Boisseyre à Ambert  
2.93km

---

? Saint-Ferréol-des-Côtes  
3.72km

---

? Moulin à papier de Richard-de-Bas à Ambert  
3.82km

---

? Saint-Martin-des-Olmes  
4.76km

---

? La Forie  
4.81km

---

## Dans la même commune

---

? Hôtel de ville d'Ambert

---

? Église Saint-Jean d'Ambert

---

? Fontaine Pl. des Minimes à Ambert

---

? Moulin à papier de Richard-de-Bas à Ambert

---

? Dolmen de Boisseyre à Ambert

---

? Chapelle du père Gaschon à Ambert

---

? Le jardin public Chabrier d'Ambert

---

## Avec le mot clé: fontaine

---

? Fontaine Wallace à Jaude

---

---

? Fontaine d'Arlanc

---

? Fontaine de Champeix

---

? Fontaine de l'église de Chamalières

---

? Fontaine des Lions de Plauzat

---

? Fontaine à Chamalières

---

? Fontaine des Lions de Riom

---

? Fontaine d'Urbain II de Clermont

---

? Fontaine d'Amboise de Clermont

---

? Fontaine du Terrail de Clermont

---

 Tout fermer ×